GX16型尺寸图:



芯 数	2芯	3芯	4芯	5芯	6芯	7芯	8芯
排 列 图							
额定电流A	5	5	5	5	5	5	5
接触对直径、数量	ϕ1.5*2	ϕ1.5*3	ϕ1.5*4	ϕ1.5*5	ϕ1.5*6	ϕ1.5*7	ϕ1.5*8
工作电压 (AC.V.rms)	200	200	200	200	200	200	200
耐压 (AC.V) 1min	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
接触电阻mΩ	<3mΩ	<3mΩ	<3mΩ	<3mΩ	<3mΩ	<3mΩ	<3mΩ
绝缘电阻MΩ	>500MΩ	>500MΩ	>500MΩ	>500MΩ	>500MΩ	>500MΩ	>500MΩ